

 Bestand
 Neubau

					Durchbruch Lüftung / LUE, in cm
					Durchbruch Elektro / ELT, in cm
					Durchbruch Heizung / HZ, in cm
					Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

Wand:

-
- Das Diagramm zeigt eine zentrale Wandfläche, die in vier Quadranten unterteilt ist. Die Flächen sind wie folgt beschriftet:
- Oben links: 1
 - Oben rechts: 2
 - Unten links: 1
 - Unten rechts: 3
- Die Flächen sind durch Linien voneinander getrennt. Die Beschriftungen 'Decke', 'Wand', 'Boden' und 'Wand' sind an den entsprechenden Stellen platziert.

- 1 - Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 3 - Büroabhangendecke (holzichtig, akustisch wirksam)
- 4 - Abhangendecke, Sondersituation
- 5 - Sichtbeton



- 1 - Terrazzoestrich
- 2 - Terrazzofliesen
- 3 - Linoleum
- 4 - Bodenfliesen
- 5 - Estrich
- 6 - Sauberlauf, Teppich

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG
A	24.04.2025	mh, mb, jk	Türen, Trockenbau 2 OG, Einbaumöbel
B	15.07.2025	mh, mb, jk	Türen, Fenster, Falltrennwand 2 OG
C	08.10.2025	mh, mb, jk	Trockenbau, Türen, Einbaumöbel, Fensternischen EG
D	15.01.2026	mh, mb, jk	Trockenbau 2 OG, Deckenfelder, Fenster schließen EG

BAUVORHABEN	PROJEKTRN.
Bibliothek Wittenberge Sanierung und Umnutzung des Alten Kaufhauses	260 / WITT
BAUHEHR	
Stadt Wittenberge Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb Wittenberge (KSTW)	
PLANUNG	

PLANSTAND LPH 5	BA 0	PLANBEZEICHNUNG Dachaufsicht		PLAN-NR. WITT_AFU_DA	INDEX Index D
BEARBEITET [REDACTED]	GEZEICHNET mb, mh, jk	FORMAT DIN A0 (841 x 1189)	MASZSTAB 1 : 50	DATUM 15.01.2026	