

FOTODOKUMENTATION

Anlage zum Leistungsverzeichnis Los 1 - Rohbau

Neubau eines Gemeindehauses

In Willmersdorf 231, 16356 Werneuchen

Inhalt: 22 Bestands- und Übersichtsaufnahmen

Aufnahmezeitraum: 12.04.2024 und 28.07.2026

Bezeichnung: Bild 1 bis Bild 22

Die fortlaufenden Bildnummern dienen der eindeutigen Bezugnahme in den Vorbemerkungen und Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses.

Bild 1	Innenansicht eines vorhandenen Schachtes mit seitlichem Rohranschluss
Bild 2	Vorhandener Schachtdeckel und Baumstubben im Baufeld
Bild 3	Übersicht Baufeld mit Schachtdeckel, Baumstubben und Heckenbestand
Bild 4	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - Detailaufnahme
Bild 5	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - Draufsicht
Bild 6	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - Übersicht
Bild 7	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - weitere Detailaufnahme
Bild 8	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - weitere Übersicht
Bild 9	Baumstubben und freiliegende Wurzelreste im Baufeld
Bild 10	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - Detailaufnahme
Bild 11	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - Draufsicht

Bild 12	Baumstubben mit angelegtem Maßstab - Übersicht
Bild 13	Vorhandene Öffnung beziehungsweise Schacht mit Natursteinabdeckung
Bild 14	Vorhandene Wippe beziehungsweise Spielgerät
Bild 15	Vorhandener Strauch- und Heckenbestand
Bild 16	Vorhandener Strauch- und Heckenbestand - Übersicht
Bild 17	Vorhandener Papierkorb
Bild 18	Vorhandene Zaun- und Toranlage - Seitenansicht
Bild 19	Vorhandene Zaun- und Toranlage - Zufahrt
Bild 20	Vorhandene Zaunanlage - straßenseitige Ansicht
Bild 21	Bestandsgebäude - Giebelansicht
Bild 22	Bestandsgebäude - Traufansicht











































