



**Foto: 01**  
Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Baustelle Nord  
Beschreibung: Gehweg  
neben Rasenfläche



**Foto: 02**  
Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung:  
Suchschachtung,  
Plattenbelag, Borde und  
Hecke



**Foto: 02aa**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Pflasterzeile



**Foto: 02ab**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 02aba**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 02ac**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung:  
Metalleinfassung



**Foto: 02aca**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 02acb**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung:  
Metalleinfassung, Bord



**Foto: 02acc**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:

Beschreibung:



**Foto: 02acd**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:

Beschreibung:



**Foto: 02ace**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen

Beschreibung:

Metalleinfassung Schloss



**Foto: 02acf Abstand  
250cm**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen

Beschreibung:

Metalleinfassung Schloss -  
Abstand ca. 250cm



**Foto: 03**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Pflanzfläche



**Foto: 03a**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 03b**  
Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Bord an der  
Plattenfläche



**Foto: 03ba**  
Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 03bb**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 03bc**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 03c**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Pflanzfläche  
Oberboden und Mulch



**Foto: 03ca**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Hecke  
Kartoffelrose



**Foto: 03cb**

Aufnahme am: 23.07.2026


Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Hecke max.  
Wuchshöhe



**Foto: 03cba**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Hecke  
Kartoffelrose



**Foto: 03cc**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Hecke max.  
Wuchshöhe



**Foto: 04a**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Breite  
Plattenbelag



**Foto: 04b**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Plattenbelag



**Foto: 04ba**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 04c**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Plattenbelag  
Bettung und Tragschicht



**Foto: 04da**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Erdaushub  
Beschreibung: Kabel



**Foto: 04daa**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Erdaushub  
Beschreibung: Auffüllungen



**Foto: 06**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Erdaushub  
Beschreibung: Suchschachtung



**Foto: 06aa**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Vorsatzschale  
Beschreibung: Steinmaße



**Foto: 06ab**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 06ac**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 06ba**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Vorsatzschale  
Beschreibung: Mörtelwülste  
und Fundamentüberstand



**Foto: 06baa**

**Fundamentüberstand**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Vorsatzschale

Beschreibung:

Fundamentüberstand



**Foto: 06bb**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Vorsatzschale


Beschreibung: Mörtelwülste  
und Kabel



**Foto: 06dc**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 06dd**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 06de**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 07**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:  
Beschreibung:



**Foto: 07a**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Vorsatzschale

Beschreibung:

Hauseinführungen



**Foto: 07aa**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:

Beschreibung:



**Foto: 07b**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort: Vorsatzschale

Beschreibung:

Kabeleinführungen



**Foto: 07ba**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:


Beschreibung:



**Foto: 08**  
Aufnahme am: 23.07.2026  
Aufnahmeort: Baustelle Nord  
Beschreibung: Rasenfläche




**Foto: 09**  
Aufnahme am: 23.07.2026  
Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Hecke mit  
Pflasterstreifen



**Foto: 09b**  
Aufnahme am: 23.07.2026  
  
Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Pflasterfläche



**Foto: 10**  
Aufnahme am: 23.07.2026  
  
Aufnahmeort: Baustelle West  
Beschreibung: Hecke und  
Rasenfläche



**Foto: 10a**  
Aufnahme am: 23.07.2026  
Aufnahmeort: Traufflächen  
Beschreibung: Pflasterfläche



**Foto: 11**  
Aufnahme am: 23.07.2026  
Aufnahmeort: Baustelle West  
Beschreibung: Hecke und  
Rasenfläche



**Foto: 12**

Aufnahme am: 23.07.2026

Aufnahmeort:

Beschreibung: