

BAUSTOFFANGABEN

BAUTEIL	Beton	Expositionsklasse	Entwicklung der Betonfestigkeit	Bau-s Stahl	Beton-s Stahl	KG-Rohr
ROHR	—	—	—	S235JR	—	—
VORSPANNUNG	—	Länge: Voll- / Beschädigt	Quer: Voll- / Beschädigt	NACH ZUMERFOLG STREICHEN		

BAUWERKSDATEN

BAUART	Stahnröhrdurchlass
EINWIRKUNG VERKEHRSLAST	AV-DWK-A 127
NENNDRUCKMESSER	DN 500
WANDDÜCKE	(mm) 12.50
ROHRDÜCKE	(m) 10.50
ÜBERSCOTTDÜCKE mm	(m) 0.80
KREUZUNGSWINKEL	(gon) 88.22

Vermessung wurde aufgestellt vom Ingenieur- und Vermessungsbüro Werne, Feldstraße 3, 17033 Neubrandenburg

Baugrundgutachten wurde aufgestellt von der PERA GmbH, Werksiedlung 18, 17321 Lohknitz, Stand November/2022.

Höhensystem: DHN 2016	Lagesystem: EPSG-25833
-----------------------	------------------------

INGENIEURBÜRO
Tiele & Partner mbB

Planung und Beratung im Hoch-, Tief- und Wasserbau

Zentraler Service 39 • 17235 Neustrelitz • Telefon (0398) 2862-0

Neustrelitz, den

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Regionaler Standort Varentholz/Baumitz/Seehausen/Trarbach

Zum Amtsbrink 2

17192 Waren (Müritze)

Tel.-Nr. 0395-57087 0 Fax-Nr. 0395-57087/65999

geprüft:

Datum:

Name:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNG

Strassenbauverwaltung	Umfeld-Nr. / Blatt-Nr.: 16 / 15
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Bauwerksplan
Strassenabschnitt: Nr./Station: MSE 69 Abs. 10/ km 0,249 - km 4,219	Maßstab: 1:50, 1:100
PROJ.-NR.:	

Erneuerung Kreisstraße MSE 65 Abschnitt 10
Durchlasserneuerung DL 3, Bau-km 2+670,950

aufgestellt:	

LÄNGSSCHNITT A-A
M 1:50

Richtung Grischow