

AM Lauenau

1. Gehölzpflegearbeiten

Daten zum Bearbeitungsabschnitt

BAB 2	FR Dortmund	
bei Km 269, Auffahrt Rehren	Böschung	
Länge des Abschnittes: 50 m		

Daten zu den Bearbeitungsflächen

Lage: Auffahrt AS Rehren		
Breite der Bearbeitungsfläche Ø	3 m	
Schmalste Stelle der Neigung / Steigung	m	
Breiteste Stelle der Neigung / Steigung	m	
Höchste Stelle der Neigung / Steigung	m	
Tiefste Stelle der Neigung / Steigung	m	
zu bearbeitende Fläche (Flächengröße)	150 m²	
entfernt von Fahrbahn	2 m	

Daten zum Bestand

Gesamtzahl Gehölze (ca. Angabe)		
Höhe (Mittelwert)	m	Stk.
Mittlere Dichte des Gehölzbestandes	Stück/m²	ca. 2 Stück/m² Alter des Bestandes ca. 30 Jahre
Stammdurchmesser	10 – 30 cm	10 Stück
	30 – 50 cm	
	50 - 75 cm	
	75 - 100 cm	
	> - 100 cm	
Anteil auf-den-Stock-setzen (Anteil an der Gesamtstückzahl)	100 v.H.	

Daten zum Umfeld

Verlauf von Graben / Mulde	☐ nicht vorhanden	☐ Fahrbahnrand	☐ Böschungsfuß
Schutzplanke	☐ nicht vorhanden	☒ vorhanden	☐ tlw. Vorhanden
Brückenbauwerke	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden	☐ Anzahl
Lärmschutzwand	☐ nicht vorhanden	☐ gleiche Höhe FB	☐ Böschungskopf
Schilder	☐ nicht vorhanden	☐ Vorhanden	Anzahl
Länge freizustellender Bereich bei			
Hochspannungsleitungen			
Wildschutzzaun	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden	☐ Böschungskopf/-fuß
Lichttraumprofilschnitt	☐ erforderlich	☐ Nicht erforderlich	

Anmerkungen:

Sperrung der Auffahrt