

## Anlage 5

Unfallschaden Lärmschutzwand BW 4218 705

A33 FR Bielefeld bei KM 19,650



Bild 01

Lärmschutzwand-Segment  
ausbauen und entsorgen



Bild 02

**Anlage 5**  
Unfallschaden Lärmschutzwand BW 4218 705  
A33 FR Bielefeld bei KM 19,650

