

Anlage-Nr.:	
Projekt-Nr.:	1/1770/2023
Labor-Nr.:	1/1770/2023



INGENIEUR- UND PRÜFGESELLSCHAFT
analytisch | konzeptionell | innovativ

Seite 1 von 2 Seiten

PROBENAHMEPROTOKOLL:

Allgemeine Angaben

Auftraggeber / Veranlasser:	Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest Außenstelle Fulda
Objekt / Ort / Lage:	A7 / A5 Hattenbacher Dreieck
Zweck der Entnahme:	Entsorgung Deponie
Datum:	21.11.2023 – 23.11.2023
Beginn / Ende:	9:15 – 14:15 Uhr
Probenehmer:	Herr Strußenberg
Anwesende:	Herr Ristov
(Abfall-) Herkunft:	Bankett li: BC (0-10) aus B1C – B12C, BD (0-10) aus B1D – B12D, BF (10-30) aus B1F – B12F, B 1/2 F (10-30) aus B1F, B2F, B 3/4 F (10-30) aus B3F, B4F, B 5/6 F (10-30) aus B5F, B6F, B 7/8 F (10-30) aus B7F, B8F, B 9/10 F (10-30) aus B9F, B10F, B 11/12 F (10-30) aus B11F, B12F
Schadstoffvermutung:	keine
Untersuchungsstelle:	GBA, HNL Prisdorf

Vor-Ort-Gegebenheiten

Abfallart Allgemein:	☒ Boden ☒ mit Fremdbestand. ☒ < 10 ☐ < 50 Vol.-%					
Volumen, Lagerform:	unbekannt, Grünstreifen					
Lagerzeit:	Mehrere Jahre					
max. Korngröße:	☐ 12 ☐ 8 ☐ 4 ☒ 2 cm					
Witterung / Einflüsse:	der Witterung ausgesetzt ☒ ja ☐ nein					
Probenahmeverfahren:	☐ Hot-Spot ☒ Allgem. Beprobung der Grundmenge					
PN-Gerät:	☐ Schlitzsonde ☐ Rammkernsonde ☒ Bohrstock ☐ Schaufel/Spaten ☐ Bagger ☐					
Probengefäß:	☐ Braunglas ☒ PE-Eimer ☐					
Probenanzahl:	36	Einzelproben (EP)	9	Mischproben (MP)		Sammelproben (LP)
Entnahmetiefe:	von ...0.. bis ca. 10 cm und von 10 bis ca. 30 cm					
Probenvorbereitung:	☐ Probenkreuz ☐ Riffelteiler/Rotationsverteiler ☒ Fraktionierendes Schaufeln					
Volumen der LP [Liter]:	☐ 0,5 ☐ 1,0 ☐ 5,0 ☒ 10,0					
Probenvorbereitung:	☐ vor Ort ☒ im Labor					

Anlage-Nr.:	
Projekt-Nr.:	1/1770/2023
Labor-Nr.:	1/1770/2023



INGENIEUR- UND PRÜFGESELLSCHAFT
analytisch | konzeptionell | innovativ

Seite 2 von 2 Seiten

Vor-Ort-Untersuchung / Beschreibung des beprobten Materials

Bemerkung, Beobachtung:	organoleptisch auffällig ☐ organoleptisch unauffällig ☒
Hauptbestandteile:	MU, Sand / Schluff
Organikanteile:	☒ ja ☐ nein
(Mineral.) Fremdstoffe:	☐ ja ☒ nein
Farbe:	Dunkelbraun, rötlich / braun
Geruch:	Erdfeucht, modrig
Konsistenz:	Körnung
Bodenartbestimmung nach Augenschein:	☒ Sand ☒ Schluff ☐ Lehm ☐ Ton ☐ Gemisch ☐ Steine
Oberflächenbeprobung / Sohlbeprobung:	Raster bei Flächen / Linienbauwerk: m
Dokumentation:	☐ Lageplan ☐ Skizze ☒ Foto

Lageplan/Skizze/Foto



Ort, Datum:

Unterschrift:

Hattersbach, 21.11.2023