



Auswertebericht Sedimentbeprobung

Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Ost, Außenstelle Erfurt
Gustav-Weißkopf-Straße 4
99092 Erfurt

Auftragnehmer: Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Objekt: Schlammfang Nr. 8

Lage: Südliches Tunnelportal Tunnel Hochwald

Probe-Nr. AUB: 6042/01

Probenahmezeitpunkt: 15.04.2026, 8:30 bis 11:30 Uhr

Eine Entnahme von Sediment konnte nicht erfolgen, da der Schacht zu tief war.



Dr. R. Fischer (Dipl.-Chem.)

Anlagen:

Anlage 1: Probenahmeprotokoll mit Fotos

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUB)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

Probenahmeprotokoll Feststoff

Auftraggeber:	Die Autobahn GmbH		
Projekt:	Eigenkontrolle Sedimente Schlammfang Tunnel		
zugrunde liegendes Probenahmeverfahren	☐ LAGA PN 98: 2019 - 05 ☐ DIN 5667-13; 2011 - 08 ☐		
	☒ sonstige: Stichprobe		
Probenahmezweck:	☐ Ersatzbaustoffverordnung ☐ LAGA / Bauschutt ☐ LAGA / Boden ☐ Bundesbodenschutzverordnung ☐ Deponieverordnung ☐ sonstige:		
Probenahmeort:	Schlammfang südliches Tunnelportal Tunnel Hochwald (Ifd. Nr. 8)		
Datum der Probenahme:	15.04.2026		
Uhrzeit der Probenahme:	8:30 - 11:30 Uhr		
Probenehmer:	Herr Winter (AÜb)		
Anwesende:	Herr Reichel (Die Autobahn)		
Probenbezeichnung:	Mischprobe aus Kontrollschacht (Sediment)		
Probenart:	Baggergut		
Probenahmestelle:	Schlammfang südliches Tunnelportal Tunnel Hochwald (Ifd. Nr. 8) km 124,50		
Entnahmetiefe:	> 6 m		
Entnahmegesetz:	Teleskopschöpfer		
Beschreibung des Materials:			
Fremdstoffe wenn ja, welche	☐ ja ☐ nein		
Korngröße/Stückigkeit:	0 - 2 mm		
zu beprobendes Grundvolumen [m³]:	1		
Art der Probenahme:	☐ Einzelprobe ☐ Mischprobe		
nur bei Mischproben:			
Zahl der Einzelproben:			
Volumen der Einzelproben:			
Anzahl der Mischproben:			
Volumen der Mischproben:			
Homogenisierung vor Ort:			
Anzahl der Sammelproben:			
Anzahl der Laborproben:			
Volumen der Laborproben:			
Farbe der Laborproben:			
Geruch der Laborproben:	☐ ohne ☐ Beschreibung:		
Beschreibung der Laborproben:			
Probenbehälter:	☐ PE - Eimer ☐ BG-Weithalsflasche ☐ sonstige: ☐ 2 Gläschen mit vorgelegtem Methanol (für Probe und BW)		
Probenkonservierung:	☐ ohne ☐ Kühlung		
Labor-Nummer:	6042/01		
Probenübergabe an Labor	AÜb Dr. Fischer GmbH am: um:		
Beobachtungen / Bemerkungen:	Eine Entnahme von Sedimenten war nicht möglich, da der Schacht zu tief war. Das Abwasser wurde entnommen.		

Oberhof, 15.04.2026
Ort / Datum

Analytik und Umweltberatung

 Dr. Fischer
 Umweltberatung