



Leitungs-Stammdaten

Leitung 203920224RV02
Oberer Punkt 203920224RV02
Unterer Punkt 203920224AP02

Stammdaten allgemein

Leitungslänge
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Asbestzement
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Wittmund Stadt
Straße Barghamm
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 150 mm
Höhe 150 mm
Aussendurchm.
SDR

Anschlussdaten oberer Punkt unterer Punkt

Übergabepunkt
Drainage angeschl.
Sohlhöhe -0,56 mNN -0,57 mNN
Mat. Anschluss

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart



Leistungsbericht

Leitung 203920224RV02

Oberer Punkt 203920224RV02

Unterer Punkt 203920224AP02

Haltung 203920224

Anschluß gegen Fließrichtung 3 Uhr BCA 2,60 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 36,13 m)

Stammdaten allgemein

Leitungslänge 7,80 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Asbestzement
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Wittmund Stadt
Straße Barghamm
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 150 mm
Höhe 150 mm
Aussendurchm.
SDR

Anschlussdaten oberer Punkt unterer Punkt

Übergabepunkt
Drainage angeschl.
Sohlhöhe -0,56 mNN -0,57 mNN
Mat. Anschluss

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Inspektion 10.07.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 7,80 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Rohr - Fuxx J.G.
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
176	00:00:00	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
177	00:00:05	0,30	BCC.B.-		Pos: 3; Krümmung, nach rechts, keine vertikale Richtungsänderung, Winkel = 30°
178	00:00:42	7,80	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Verschluss




Leitungsgrafik

Leitung	203920224RV02	Insp.datum	10.07.2024
Oberer Punkt	203920224RV02	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Punkt	203920224AP02		

Haltung	203920224
Anschluß	gegen Fließrichtung 3 Uhr BCA 2,60 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 36,13 m)

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	7,80 m	Insp.-Länge	7,80 m
Ortsteil	Wittmund Stadt	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Straße	Barghamm	Firma / Operator	Rohr - Fuxx J.G.
Material	Asbestzement	Datenträger	
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension	150 / 150		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung





Leitungsbildbericht

Leitung	203920224RV02	Insp.-Datum	10.07.2024
Oberer Punkt	203920224RV02	Dimension	150 / 150
Unterer Punkt	203920224AP02	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Wittmund Stadt / Barghamm		

Anfangsknoten, Rohranfang

Foto 176

Video 00:00:00
Entf. gegen Fließr. 0,00 m
Zustand BCD.XP
Position
Datenträger

Leitung: 203920224NN02

von Punkt: 203920224NN02

bis Punkt: 203920224AP02

Insp.-Richtung: gegen

Leitungslänge: m

Kanalsystem: KS

Profil: Kreisprofil

Hohe: 150 mm Breite: 150 mm

Material: Asbestzement

Operator: Rohr - Fuxx J.G.

Straße: Barghamm

Ort: Wittmund Stadt

203920224NN02

10.07.24 10:23 FZ: 176 : 0000.00 m 00:03:36

Pos: 3; Krümmung, nach rechts,
keine vertikale Richtungsänderung,
Winkel = 30°

Foto 177

Video 00:00:05
Entf. gegen Fließr. 0,30 m
Zustand BCC.B.-
Position 3
Datenträger

Pos: 3; Krümmung, nach rechts, keine vertikale
Richtungsänderung, Winkel = 30°

203920224NN02

10.07.24 10:23 FZ: 177 : 0000.30 m 00:00:05



Leitungsbildbericht

Leitung	203920224RV02	Insp.-Datum	10.07.2024
Oberer Punkt	203920224RV02	Dimension	150 / 150
Unterer Punkt	203920224AP02	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Wittmund Stadt / Barghamm		

Endknoten, Rohrende, Verschlussen

Endknoten, Rohrende, Versch


Foto 178

Video 00:00:42
Entf. gegen Fließr. 7,80 m
Zustand BCE.XP
Position
Datenträger



Höhenprofil

Leitung	203920224RV02	Insp.Datum	10.07.2024
Oberer Punkt	203920224RV02	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	203920224AP02	Leitungslänge	7,80 m
Ortsteil/Straße	Wittmund Stadt / Barghamm	Insp.-Länge	7,80 m
Material	Asbestzement	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		





Koordinatenliste

Leitung	203920224RV02	Insp.Datum	10.07.2024
Oberer Punkt	203920224RV02	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	203920224AP02	Leitungslänge	7,80 m
Ortsteil/Straße	Wittmund Stadt / Barghamm	Insp.-Länge	7,80 m
Material	Asbestzement	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	-0,57 m	32420717,414	5937627,438	
0,30 m	-0,57 m	32420717,485	5937627,730	
7,80 m	-0,56 m	32420722,673	5937633,146	