1.BA
2.1BA
2.2BA
2.BA
DACH ÜBER 4.OG
DACH ÜBER 5.OG
DACH ÜBER 6.OG
DACHTERRASSE
BMA BESTAND
Baumfällung abgeschlossen. Siehe Revisionspläne
Bestand: 3x Abluft ø=250 mm
BSK ø 250 510 m³/h 2.8 m/s
BSK ø 250 500 m³/h 2.8 m/s
BSK 540/300 werksseitig
TV-100 25 m³/h
TV-100 20 m³/h
AB-AUSLASS 400x400 500 m³/h
ZU-AUSLASS 400x400 500 m³/h
ZU-AUSLASS 400x400 410 m³/h
AB-AUSLASS Bestand 110 m³/h
ZU-AUSLASS Bestand 90 m³/h
AB-AUSLASS Bestand 200 m³/h
AB-AUSLASS Bestand 120 m³/h
ZU-AUSLASS Bestand 150 m³/h
BSK 540/300 werksseitig
Bestand
Bestand 300 m³/h
Bestand 200 m³/h
Bestand 120 m³/h
Bestand 150 m³/h
Bestand 90 m³/h
Bestand 110 m³/h
Bestand 410 m³/h
Bestand 500 m³/h
Bestand 500 m³/h
Bestand 510 m³/h
Bestand 500 m³/h
Bestand 410 m³/h
Bestand 90 m³/h
Bestand 110 m³/h
Bestand 150 m³/h
Bestand 120 m³/h
Bestand 200 m³/h
Bestand 300 m³/h
Bestand
Bestand
Bestand