






























DER ENTWURF WURDE AUF VORLIEGENDER, VOM BAUHERR ZUR VERFÜGUNG GESTELLTER PLANGRUNDLAGE ERSTELLT.
Z.B. DER BEARBEITUNG WURDE FESTGESTELLT, DASS DIESE NICHT VOLLSTÄNDIG UND IN TEILBEREICHEN WIDERSPRÜCHLICH SIND.
2. BEZ. FEHLENDE DARSTELLUNG VON GEBAUDETEILEN UND SICH WIDERSPRECHENDE MASSTÄBEN. HKH IST DIES, IM ZUGE DER BEAR-
BEITUNG, AN EINZELNEN STELLEN AUFGEFALLEN. EINE KOMPLETTE ÜBERPRÜFUNG DURCH HKH FAND UND FINDET NICHT STATT.
ALLE AN DER PLANUNG BETEILIGTEN MUESSEN IN IHRER PLANUNG PRÜFEN, WELCHE MASSE NOTWENDIG UND ZU PRÜFEN SIND.


LEGENDE

	Stahlbeton-Bestand		BRH BRÜSTUNGSHOEHE ab FFB
	Wand Bestand		FFB FERTIGFUSSBODEN
	Trockenbauwand / -Bauteil neu		REV REVISION
	Mauerwerkwand HLZ neu		RR REGENFALLROHR
	Mauerwerkwand KS neu		RÖ REINIGUNGSÖFFNUNG
	Bauteil neu allg.		VK VORDERKANTE
	Stahlbeton neu		UV UNTERVERTEILER ELT
	Stahl-Stütze		ELT ELEKTRO-INSTALLATION
	Putz neu		DA DECKENAUSSPARUNG
	Holzkonstruktion neu		RFB ROHFUSSBODEN
	Holzmöbel; Einbauten		ST STURZ
	Holzständerwand		OKD OBERKANTE DECKE
	Lüftungsauslass		UKD UNTERKANTE DECKE
	Fenster/Glaskonstr. neu		UZ UNTERZUG
	Abhangdecke glatt denkfm.		WA WANDAUSSPARUNG
	Abhangdecke glatt		HZK HEIZKÖRPER
	Abhangdecke akustik		RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUG
	Abhangdecke Metall		T-30 FEUERHEMMENDE TÜR
			RS RAUCHSCHUTZTÜR
			DT TÜR DICHTSCHLIESSEND
			▽ OK Oberkante
			△ UK Unterkante
			▽ OK Fertig
			▼ OK Roh

[illegible]

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPÄNEN DER ARCHITEKTEN UND FACHPLÄNER. ALLE MÄßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER EIGENTVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ALLE ANGABEN ÜBER SCHLITZE UND DRUCHBRÜCHE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM HAUPTUNTERNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKTANTEN ZU PRÜFEN.

F01	Feb 25	Aktualisierung Schränke, Spiegel, Ausstattung nach Liste IBH	LG
	06.11.24	Türunterschnitt gemäß Vorgaben IBH	AS
	21.05.24	Revi-Öffnungen, Verstärkungen, H2K, WD, Zargen	BB
	02.05.24	Leuchten, Revi-Öffnungen	BB
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter



<p>■ BAUHERR</p>  <p>STADT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN</p> <p>DEZERAT 4 GEBÄUDEMANAGEMENT</p>	<p>■ PLANVERFASSER (EXTERN)</p>  <p>Humpert & Kösel-Humpert Architekten und Stadtplaner GmbH Stephanienstraße 30 76133 Karlsruhe</p>
<p>■ UNTERSCHRIFT BAUHERR</p>	<p>■ UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER</p>

A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

BEREICH 4.13 Bismarkstraße 25 67059 Ludwigshafen Tel. 0621 - 504 4600 Fax:0621 - 504 4605	<h1>Ludwigshafen</h1> <h2>Stadt am Rhein</h2>		Gebäudewirtschaft
■OBJEKTNR.	■OBJEKT / LIEGENSCHAFT Bismarkstrasse 44-48 67059 Ludwigshafen		■PROJEKT / MASSNAHME Bürgerm Ludwig-Reichert-Haus Umbau und Modernisierung
■PROJEKTNR.	■BAUTEIL	■PROZESS Untergeschoss	<div style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> GEZEICHNET IO/BB ■MSTB 1:25 ■INDEX F01 ■PLOT DATUM </div>
■BL 4.13	■PLANINHALT / DARSTELLUNG Sanitär Detail UG vorr. um Damen WC M 1:25	■PLANSTAND 13.03.2024	
■PE 4.131	■ARCHIV	■LANGROSSE Din A1	
■PM 4.132	■DATEIPFAD	■LAYOUT 05.05.12	
■HT/EL 4.133		■PLOTSTIL	