



Hilfsgeländer Flur - Detail 21.1 an Trockenbauwand




Vorderansicht Handlaufende


Seitenansicht Handlaufende




Seitenansicht



Vorderansicht Rosette



Draufsicht Dehnungsstoß



Schnitt Rosette am Dehnungsstoß