

Tabellarische Auflistung der allgemeinen Angaben des Entwässerungssystems der Deponie Friesenheimer Insel

Sickerwasserleitungen Erweiterung IV

Haltungsnummer	Anfangs- und Endschaft	Material	Rohrwandung	DN	Länge in m	Befahrung 2025		Hinweise / Bemerkungen
						Länge in m		
01.1/01.2	01.1 - 01.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	13,8		-
02.1/02.2	02.1 - 02.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	1,5		-
03.1/03.2	03.1 - 03.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	2,3		-
04.1/04.2	04.1 - 04.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	12,5		-
05.1/05.2	05.1 - 05.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	51,5		-
06.1/06.2	06.1 - 06.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	15,7		-
07.1/07.2	07.1 - 07.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	0,2		-
08.1/08.2	08.1 - 08.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	0,4		-
09.1/09.2	09.1 - 09.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	2,8		-
10.1/10.2	10.1 - 10.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	31,4		-
11.1/11.2	11.1 - 11.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	0,0		-
12.1/12.2	12.1 - 12.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	0,9		-
13.1/13.2	13.1 - 13.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	2,8		-
14.1/14.2	14.1 - 14.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	21,4		-
15.1/15.2	15.1 - 15.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	26,7		-
16.1/16.2	16.1 - 16.2	PE-HD	geschlitz	95	132,0	0,2		-
17.1/17.2	17.1 - 17.2	PE-HD	geschlitz	95	109,0	50,0		-
18.1/18.2	18.1 - 18.2	PE-HD	geschlitz	95	77,0	28,4		-
19.1/19.2	19.1 - 19.2	PE-HD	geschlitz	95	46,0	0,4		-
BA1	Sandfang BA1 - Einlaufstelle OFW BA1	PE	vollwandig	200	182,8	165,4		-
BA3	BA3.1 - Auslauf BA3.1	PVC	vollwandig	300	294,8	296,4		-
Druckleitung	Pumpenschacht - Westportal	PE-HD	ungelocht	110	221,4	220,8		-
FL.01	FL.01 - Pumpenschacht	PE-HD SDR 17	ungelocht	140	187,4	0,0		Klappe vor Inspektion ausbauen
FL.19	FL.19 - Pumpenschacht	PE-HD SDR 17	ungelocht	140	178,5	0,0		Klappe vor Inspektion ausbauen
S1	S1 - S1.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,1	121,9		-
S1.1	S1.1 - Pumpenschacht	PE-HD SDR 17	ungelocht	140	195,6	0,0		Klappe vor Inspektion ausbauen
S2	S2 - S2.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,1	121,8		-
S3	S3 - S3.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,0	121,9		-
S4	S4 - S4.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,1	121,7		-
S5	S5 - S5.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	121,8	121,8		-
S6	S6 - S6.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,1	121,7		-
S7	S7 - S7.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,1	122,0		-
S8	S8 - S8.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,0	121,8		-
S9	S9 - S9.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,1	121,5		-
S10	S10 - S10.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	121,9	121,8		-
S11	S11 - S11.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,0	121,7		-
S12	S12 - S12.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,0	121,9		-
S13	S13 - S13.1	PE-HD SDR 7,4	gelocht / geschlitz	230	122,0	121,9		-
S14	S14 - S14.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	291,3	287,2		-
S15	S15 - S15.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	291,5	287,2		-
S16	S16 - S16.1	PE-HD SDR 7,5	geschlitz	230	291,8	287,5		-
S17	S17 - S17.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	292,1	288,1		-
S18	S18 - S18.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	292,1	270,3		-
S19	S19 - S19.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	292,4	276,1		-
S20	S20 - S20.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	292,7	288,9		-
S21	S21 - S21.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	293,0	289,5		-
S22	S22 - S22.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	293,0	290,2		-
S23	S23 - S23.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	293,6	289,0		-
S24	S24 - S24.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	293,8	280,9		-
S25	S25 - S25.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	291,1	286,3		-
S26	S26 - S26.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	278,1	278,7		-
S26.1	S26.1 - Pumpenschacht	PE-HD SDR 17	ungelocht	230	177,0	-		Kamera kann nicht eingesetzt werden.
Sauger 1.1	FL.01 - 01.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,8	20,3		-
Sauger 2.1	FL.02 - 02.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,8	19,8		-
Sauger 3.1	FL.03 - 03.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,8	19,9		-
Sauger 4.1	FL.04 - 04.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	21,2	21,0		-
Sauger 5.1	FL.05 - 05.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,2	20,2		-
Sauger 6.1	FL.06 - 06.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,9	19,5		-
Sauger 7.1	FL.07 - 07.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,4	20,1		-
Sauger 8.1	FL.08 - 08.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,5	20,0		-
Sauger 9.1	FL.09 - 09.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,6	20,6		-
Sauger 10.1	FL.10 - 10.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,6	20,0		-
Sauger 11.1	FL.11 - 11.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,0	20,1		-
Sauger 12.1	FL.12 - 12.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,6	19,9		-
Sauger 13.1	FL.13 - 13.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,0	19,6		-
Sauger 14.1	FL.14 - 14.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,4	20,9		-
Sauger 15.1	FL.15 - 15.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	21,7	21,7		-
Sauger 16.1	FL.16 - 16.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,8	20,3		-
Sauger 17.1	FL.17 - 17.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	20,5	20,5		-
Sauger 18.1	FL.18 - 18.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,2	19,5		-
Sauger 19.1	FL.19 - 19.1	PE-HD SDR 7,4	geschlitz	230	19,2	19,0		-
SK1	SK1 - SK2	PE-HD SDR 7,4	vollwand	140	61,9	61,9		-
Spülkopf	Spülkopf - SK1	PE-HD	geschlitz	315	280,9	280,9		-

Vergabe-Nr. 09/26/76.72